

# Einrichtung Vectric Programme

SOROTEC  
Inh. Roy Kloss  
Withig 12  
77836 Rheinmünster

Tel.: +49 (0) 7227 – 994255-0  
Fax: +49 (0) 7227 – 994255-9  
E-Mail: sorotec@sorotec.de  
Web: www.sorotec.de



---

## Sprachumschaltungen

### **Cut 2d**

Installieren Sie CUT 2D über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü. Öffnen Sie den Windows Explorer und gehen auf der CD in den Unterordner GERMAN. Die darin befindliche Datei Cut2d.exe kopieren Sie nun in folgendes Verzeichnis auf Ihrer Festplatte: c:\Programme\Cut2d V1\Exec\  
Hierbei wird die Original englische Datei überschrieben und das Programm ist ab dem nächsten Programmstart auf Deutsch

### **Cut 2D ab Version 1.5**

Wählen Sie bei der Installation einfach Deutsch aus.

### **Cut 3d**

Installieren Sie CUT 3D über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü. Die per Email erhaltene CUT3d.exe kopieren Sie nun in folgendes Verzeichnis auf Ihrer Festplatte: c:\Programme\Cut3d\Exec\  
Hierbei wird die Original englische Datei überschrieben und das Programm ist ab dem nächsten Programmstart auf Deutsch

### **Vcarve Pro bis Version 5.5**

Installieren Sie Vcarve Pro über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü. Öffnen Sie den Windows Explorer und gehen auf der CD in den Unterordner GERMAN. Die darin befindliche Datei vcarvepro.exe kopieren Sie nun in folgendes Verzeichnis auf Ihrer Festplatte: c:\Programme\vcarvepro 4.x\Exec\  
Hierbei wird die Original englische Datei überschrieben und das Programm ist ab dem nächsten Programmstart auf Deutsch

### **Vcarve Pro Version 6.0**

Installieren Sie Vcarve Pro über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü. Öffnen Sie den Windows Explorer und gehen auf der CD in den Unterordner GERMAN. Die darin befindliche Datei vcarvepro.exe kopieren Sie nun in folgendes Verzeichnis auf Ihrer Festplatte: c:\Programme\vcarvepro 6.0\  
Hierbei wird die Original englische Datei überschrieben und das Programm ist ab dem nächsten Programmstart auf Deutsch

### **Vcarve Pro ab Version 6.5**

Wählen Sie bei der Installation einfach Deutsch aus.

# Einrichtung Vectric Programme

**SOROTEC**  
Inh. Roy Kloss  
Withig 12  
77836 Rheinmünster

Tel.: +49 (0) 7227 – 994255-0  
Fax: +49 (0) 7227 – 994255-9  
E-Mail: sorotec@sorotec.de  
Web: www.sorotec.de



---

## Installation von Postprozessoren

### **Cut 2d**

Die Postprozessordatei bitte in folgendes Verzeichnis kopieren

c:\Programme\Cut2d V1\PostP\

Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.

### **Cut 2D ab Version 1.5**

Installieren Sie Cut 2D über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü.

Öffnen Sie das User Verzeichniss über Start → Programme → Cut 2D → User Data Folder.

Das verzeichniss PostP im Verzeichniss V1.5 öffnen.

IN dieses Verzeichniss wird nun der neue Postprozessor eingefügt.

Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.

### **Cut 3d**

Die Postprozessordatei bitte in folgendes Verzeichnis kopieren

c:\Programme\Cut3d\PostP\

Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.

### **Vcarve Pro bis Version 5.5**

Die Postprozessordatei bitte in folgendes Verzeichnis kopieren

c:\Programme\vcarvepro 5.x\PostP\

Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.

### **Vcarve Pro ab Version 6.0**

Installieren Sie Vcarve Pro über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü.

Öffnen Sie das User Verzeichniss über Start → Programme → VcarvePro 6.0 → User Data Folder. Das verzeichniss PostP im Verzeichniss 6.0 öffnen.

IN dieses Verzeichniss wird nun der neue Postprozessor eingefügt.

Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.